

検定手数料の計算例（ご参考）

2021年 3月 26日
公益社団法人 産業安全技術協会
検定部

検定手数料計算上の注意

検定手数料は申請 1 件ごとに計算します。

複数の申請に対して、本体価格を合計し、まとめて消費税を計算することはありません。

消費税の 1 円未満は切り捨てます。（計算例には、1 円未満の端数が生ずる例はございません。）

新規検定手数料は計算が多岐にわたる防爆構造電気機械器具を例に計算例を示します。

計算例に間違いがある場合がございますので、申請時には申請者様の方で計算をご確認ください。

不明な点は検定部まで問い合わせください。

□新規検定

(1) 防爆構造電気機械器具

(イ) 本質安全防爆構造(ib 又は ic) 、同一型式なし、回路部品数が 50 個未満

手数料(税抜き)	175,300 円
消費税(10%)	17,530 円
検定手数料(税込み)	192,830 円

(ハ) 本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、
換算値 40 以上 100 未満

手数料(税抜き)	230,500 円
消費税(10%)	23,050 円
検定手数料(税込み)	253,550 円

(ヌ) 防爆構造電気機械器具の防爆性を補完する規格に係る検定を併せて申請する
本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、
換算値 40 以上 100 未満、
補完規格として、IEC 60079-28(光放射)と IEC 60529 (IP)を申請する場合

防爆構造電気機械器具	230,500 円	①
補完規格適用（光放射）	200,000 円	②
補完規格適用（IP）	200,000 円	③
税抜き（合計）（①+②+③）	630,500 円	
消費税(10%)	63,050 円	
検定手数料(税込み)	693,550 円	

(2) 例外の適用

(イ) 企業分割の場合

手数料(税抜き) (1件当たり)	71,200 円
消費税(10%)	7,120 円
検定手数料(税込み)	78,320 円

(ロ) 企業分割の場合

◆ 同一法人より同時申請件数 30 件 (表 2 より減額割合 55%)

手数料(1件当たり)(税抜き)	(71,200 円)
減額後の手数料(減額割合 55%)	(32,040 円)
※十円の位を四捨五入	32,000 円
消費税(10%)	3,200 円
検定手数料(税込み)	35,200 円

◆ 同一法人より同時申請件数 100 件 (表 2 より減額割合 70%)

手数料(1件当たり)(税抜き)	(71,200 円)
減額後の手数料(減額割合 70%)	(21,360 円)
※十円の位を四捨五入	21,400 円
消費税(10%)	2,140 円
検定手数料(税込み)	23,540 円

(ハ) 防爆構造電気機械器具で、検定場所を新規検定申請者の希望する場所で行う場合

◆ 本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、

換算値 40 以上 100 未満、検定場所は新規検定申請者の希望する場所

手数料(税抜き)	(230,500 円)
例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所)	
第 1 ステップ(10%減額)	(207,450 円)
第 2 ステップ(十円の位を四捨五入)	207,500 円
消費税(10%)	20,750 円
検定手数料(税込み)	228,250 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3、同一型式なし、換算値 40 以上 100 未満、
 検定場所は新規検定申請者の希望する場所

手数料(税抜き)	(285,700 円)
例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所)	
第 1 ステップ(10%減額)	(257,130 円)
第 2 ステップ(十円の位を四捨五入)	257,100 円
消費税(10%)	25,710 円
検定手数料(税込み)	282,810 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、
 換算値 40 以上 100 未満、検定場所は新規検定申請者の希望する場所
 補完規格として、IEC 60079-28(光放射)を申請する場合

手数料(税抜き)	(230,500 円)
例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所)	
第 1 ステップ(10%減額)	(207,450 円)
第 2 ステップ(十円の位を四捨五入)	207,500 円 ①
補完規格適用 (光放射)	200,000 円 ②
税抜き (合計) (①+②)	407,500 円
消費税(10%)	40,750 円
検定手数料(税込み)	448,250 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、
 換算値 40 以上 100 未満、検定場所は新規検定申請者の希望する場所
 本質安全防爆構造(ia)、回路部品数 50 個未満、同一型式あり、検定場所は協会
 補完規格として、IEC 60079-28(光放射)を申請する場合

(本質安全防爆構造以外)手数料(税抜き)	(230,500 円)
例外適用(検定場所は新規検定申請者の希望する場所)	
第 1 ステップ(10%減額)	(207,450 円)
第 2 ステップ(十円の位を四捨五入)	207,500 円 ①
(本質安全防爆構造)手数料(税抜き)	247,600 円 ②
補完規格適用 (光放射)	200,000 円 ③
税抜き (合計) (①+②+③)	655,100 円
消費税(10%)	65,510 円
検定手数料(税込み)	720,610 円

(二) 指定外国検査機関扱い

◆本質安全防爆構造(ia)、同一型式あり、回路部品数 150 以上

税抜き(指定外国検査機関扱いでない場合)	(514,300 円)
例外適用(指定外国検査機関扱い)	
第 1 ステップ(35%減額)	(334,295 円)
第 2 ステップ(十円の位を四捨五入)	334,300 円
消費税(10%)	33,430 円
検定手数料(税込み)	367,730 円

◆本質安全防爆構造以外、かつ爆発等級 3 又はグループ IIC 以外、同一型式あり、換算値 40 以上 100 未満

税抜き(指定外国検査機関扱いでない場合)	(230,500 円)
例外適用(指定外国検査機関扱い)	
第 1 ステップ(35%減額)	(149,825 円)
第 2 ステップ(十円の位を四捨五入)	149,800 円
消費税(10%)	14,980 円
検定手数料(税込み)	164,780 円

□更新検定

(イ) 修正及び追加書面なし (有効期間の更新のみ)

更新検定基本手数料	22,600 円
消費税(10%)	2,260 円
検定手数料(税込み)	24,860 円

(ロ) 修正及び追加書面あり

手数料の加算対象となる書面は、1～7の書面です。

複数ページで構成される書面については、修正及び追加のページのみ対象となります。

1. 合格证
2. 別紙 (別紙がある場合)
3. 同一型式一覧表(型式又は定格に同一型式がある場合)
4. 添付図面一覧表
5. 製造検査設備等の概要書(届出日が記載された書面を除く)
6. 性能に関する説明書 (製造検査設備の概要書の一部を成す場合のみ) ※マスクのみ
7. 図面

注意：同一型式を追加する場合は、合格证、別紙が修正になる場合がある。

◆元の合格証にすでに同一型式がある場合（別紙がない場合）

同一型式追加のため、図面 1 枚を追加して同一型式一覧表と添付図面一覧表を修正する場合

更新検定基本手数料	22,600 円	①
修正及び追加書面 3 枚(8,500 円×3)	25,500 円	②
税抜き（合計）（①+②）	48,100 円	
消費税(10%)	4,810 円	
検定手数料(税込み)	52,910 円	

◆元の合格証に同一型式がない場合（別紙がない場合）

同一型式追加のため、図面 1 枚を追加して合格証、同一型式一覧表と添付図面一覧表を修正する場合

更新検定基本手数料	22,600 円	①
修正及び追加書面 4 枚(8,500 円×4)	34,000 円	②
税抜き（合計）（①+②）	56,600 円	
消費税(10%)	5,660 円	
検定手数料(税込み)	62,260 円	